



直击新闻现场 追踪社会热点 关注百姓民生

民生关注·精彩回放

热线电话: 0543-8171858

滨城区堡沙路： 路面受损车辆爆胎 交通部门及时修复

□晚报记者 周宗波 朱鲁滨
邱梦菲

近日,不少市民给《民生关注》栏目组打来电话,受近期连续降雨天气影响,滨城区堡沙路路面出现严重破损,部分车辆途经此处时发生爆胎。

记者在现场发现,该路段坑洞密集,雨水仍未消退,有两辆车停靠在路边。

车主孙先生告诉记者:“这条路坑太多了,把胎卡坏了。”从阳信过来的张女士,也因为路上的深坑,把轮胎卡坏了。

这些坑洞不仅让过往车辆颠簸难行,影响通行效率,也对交通安全带来一定威胁。特别是在积水掩盖路面后,驾驶员难以察觉路面真实状况,车辆高速通过时,轮胎冲击坑洞边缘,容易导致车辆爆胎。

记者在现场看到,相关部门安排的第三方专业维修队伍正在施工。在维修过程中,为最大限度减少对交通的影响,维修人员冒雨作业,进行了紧急修补,尽量确保车辆通行安全。



记者采访了施工负责人王晨,他表示因为一直下雨,热料和冷补料补不住,只能下边铺砖,上面铺水粉。需要等天气好转以后,再由交通局制定修理方案。

为了进一步了解维修方案,记者电话联系了滨城区交通运输服务中心的相关负责人。

滨城区交通运输服务中心刘金玲表示:“造成这条路



损毁严重的原因是多方面的,首先这条路的运行年限到了,其次这条路上重载车辆比较多,对路面造成很大的损伤,第三是最近连续降雨的影响,加上西外环车辆比较集中,便出现了大范围的爆胎的现象。降雨期间,中心采取应急措施,对深坑进行初步填补。在此期间,局领导已经将情况汇报给了区里,后期会向市里打报告,看能不能争取一块资金,进行道路重修。”

在这里我们提醒广大市民朋友:驾驶车辆时要多留意观察路面情况;保持安全车距,给突发情况预留反应时间;遇到坑洼路段,避免急打方向盘和急刹车,再就是定期检查车辆胎压,避免轮胎带病上路。



扫码看视频

小区电改致管道泄露 热线协调积极修复



□晚报记者 孙超 杨际超

近日,博兴县邮电公寓小区业主向12345政务服务便民热线反映,他们小区正进行老旧小区电改工程,由于施工方将化粪池管道挖断,导致污水外溢,业主向物业、施工方反映后却一直没有修维完善。

10月16日下午,热线工作人员和记者来到博兴县邮电公寓小区一号楼前,看到紧邻楼房北侧的储藏室前被挖出了一条长沟。在三单元楼道前记者发现了来电人反映的井口,在沟里放着一截黑色塑料波纹管。



记者现场了解到,施工方在施工时不慎将东西走向的化粪池管道给挖断了。来电

人告诉记者,施工方将化粪池管道挖断后,等了五六天接了一个管子,但是效果不行,又

反复修了好几次,也没修好。他的诉求就是要求施工方挖开重新修。

博兴县邮电公寓电改项目施工技术员李海兵表示,此处是电缆井,当时他不知道此处还有化粪池。因为电缆井需要在这里开挖,结果一挖挖到化粪池了。李海兵当天就买了波纹管,第二天换的,李海兵说:“我把瓷管一节一节地都取出来,一直通到检查井,整体一根比之前密封要好。然后接头用泡沫胶打起来,又用混凝土包起来的。”

李海兵给出的说法,业主们并不认同。

经过热线工作人员和记者协调,李海兵承诺再次打开混凝土层进行查看,确定漏水的真正源头,做到彻底修复。

李海兵表示,由于住户不让施工,现在需要叫人。现在是挖开看看是不是漏,漏的话就重新处理。